

Einbau des SpeedoHealer V4 + SH-H02

Honda CB1000R / A (2008-2010)

Vorbereitungen / bereitstellen zum Einbau

Einarmheber (optional)

Schraubendreher

Telefonzange

Innensechskantschlüssel 5 mm

Blendfreie Lampe (optional)

Beschreibung :

Öffnen des Staufachs mittels Zündschlüssel und Deckel entfernen.

Entfernen der M6 Bundschraube die die Sitzbank befestigt.




Entfernen der Bundschraube für die linke Seitenverkleidung.



Entfernen der zwei Befestigungsschrauben für diese Abdeckung.



Entfernen der drei Schrauben vom Ansaugkanal. Dann Kanal vorsichtig
Ohne den Schlauch abzureißen nach unten hängen lassen.



Kabel und Schläuche soweit erforderlich mittels Kabelbinder fixieren.



Wenn man einigermaßen etwas erkennen will, sollte man die Verkleidung auf der anderen Seite lösen und eine Leuchte auf die Montagestelle richten.

Nun sieht man die Steckerverbindung des SV Gebers. Mit einer langen Telefonzange und einem schmalen Schraubendreher(zum entriegeln) den Stecker herausziehen und gegen den Stecker des SH tauschen. Manchmal hat man Glück und der Stecker ist nicht richtig eingerastet... das erleichtert die Sache ungemein. Am bestem sieht man sich vorher den Stecker (am Speedohealer) an, da weiß man wo der Riegel sitzt.



Wenn das soweit gelungen ist sollte man, bevor alles wieder zusammengebaut wird, den Funktionstest nach der Herstellerangabe machen.

Es ist zwar unwahrscheinlich dass etwas schiefgegangen ist, aber sicher ist sicher... Und alles wieder abschrauben :-((Den SH habe ich hinten im Staufach mit dem mitgelieferten Klettverschluss untergebracht.

Da stört er nicht und ist einigermaßen trocken.

Den Taster für die Max-Speed Anzeige habe ich (etwas gefuscht)
zwischen die beiden Abdeckungen geklemmt bis ich weiß ob ich
ihn überhaupt benötige

